

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
Учреждение «Детский сад № 33» с.Каменка Чугуевского района
Приморского края

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МКДОУ ДС № 33 с.Каменка
Чугуевского района Приморского края

2018г.

Утверждаю
Начальник отдела по
Чугуевскому муниципальному
району департамента труда и
социального развития
Приморского края
С.С.Молоков.
«07 февраля» 2018г



АКТ АБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

с. Каменка Приморского края
наименование территориального
образования субъекта РФ

"18" января 2018 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» с.Каменка Чугуевского района Приморского края.
- 1.2. Адрес объекта с.Каменка улица Колхозная д.15, а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа (подземных этажей -1), 1144,3 кв.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4916 кв.
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратное наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» с.Каменка Чугуевского района Приморского края.
Короткое наименование МКДОУ ДС №33 с.Каменка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с.Каменка, улица Колхозная д.15а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Осуществление образовательной деятельности.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»;

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность, помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У); ДУ (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У); ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У); ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У); ДУ (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, Г, О, У); ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У); ДУ (К,О,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 год в рамках исполнения плана ремонта здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (, г, с, у)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

4.5. Информация может быть размещена(обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
с.Каменка Чугуевского района Приморского края.

наименование сайта

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

Результаты фото фиксации на объекте МКДОУ ДС №33 с.Каменка на _____ листах
Поэтажные планы, паспорт БТИ на _____ листах

Руководитель

рабочей группы заместитель начальника управления

Заведующий МКДОУ ДС № 33
с.Каменка



С.Ф.Емельянова

Члены рабочей группы:

Ведущий инспектор учета выплат и реализации
социальных программ отдела по Чугуевскому
муниципальному району департамента труда
и социального развития Приморского края



Д.А.Белогуб

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Общество инвалидов Чугуевского района
Приморской краевой общественной
организации Всероссийского общества инвалидов



Н.П.Дегтярь

Общество инвалидов Чугуевского района
Приморской краевой общественной
организации Всероссийского «Общества слепых»



Л.П.Паламарчук

представители организации,
расположенной на объекте

Председатель профсоюзного комитета
МКДОУ ДС № 33 с.Каменка



Л.П.Чертинова

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
с. Каменка Чугуевского района Приморского края.

с. Каменка ул. Колхозная д. 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не оборудована	КОС	Оборудовать стоянку	Тек. Рем-т
	ОБЩИЕ требования к зоне				Оборудование стоянки.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница наружная	ДП-И (Г, У) ДУ (КОС)		№17	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, №17 Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудование стоянки.

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
с.Каменка Чугуевского района Приморского края.

с.Каменка ул. Колхозная д.15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значим для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Количество ступеней -3 Высота ступени-0,20 Не оборудована поручнями Отсутствует яркая маркировка краевых ступеней	К.О. С	Оборудовать входную площадку, нанести яркую маркировку, привести размеры ступеней в соответствие.	Тек.рем-т
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не оборудовано	К.О. С	Оборудовать пандус	Тек.рем-т
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№ 10	Размеры площадки: 1,5 х 2,10 (норма -1,4 х1,85).	К. О. С	Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть		№11	Ширина двери- 0,9 (норма – 1,2м) Высота порога – 0,050 (норма -0,014)	К.О. С	Привести размер входной двери и порога в соответствие	Тек.рем-т
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				В соответствии с ГОСТ Р, входная площадка иметь навес, размер 2,2х2,2м входные двери шириной не менее 1,2 м, тамбур размера-2,2х2,2 м			Тек.рем-т

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДУ(К,О,С)		10;11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: оборудовать входную площадку, нанести яркую маркировку, оборудовать пандус, привести размер входной двери и порога в соответствие.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
с.Каменка Чугуевского района Приморского края.

с.Каменка, ул. Колхозная, д. 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести- бюль, зона ожи- дания, галерея, балкон)	есть		№3	Ширина коридора- 1,5м (норма 1,5м) Не выявлены	К,О,С	Не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		№11	Ширина двери-1,0 м Высота порога-0,020	К,О,С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№12	Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, или светоотражающей лентой	К,О,С	Кромки ступеней лестничного марша окрасить в контрастный цвет	Тек. рем-т
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, лестницы внутри здания не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м. лестница д.б. оборудована поручнями, коридоры оснащены стелек-торной связью, помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании, в том числе эвакуационные	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№15;16;17;18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: кромки ступеней лестничного марша окрасить в контрастный цвет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
с.Каменка Чугуевского района Приморского края.

с.Каменка ул.Колхозная д 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Ви ды раб от
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном Ширина двери-1,0 м Высота порога- 0,010	С,К,О	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема. Привести размеры порога в соответствие.	Тек рем -т.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступность мест целевого назначения объекта и пути движения к ним			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (Г, У) ДУ (К,О,С)		№3;4;5;6	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, выделение контрастным цветом дверного проема, привести размеры порога в соответствие.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
с.Каменка Чугуевского района Приморского края.

с.Каменка, ул. Колхозная д. 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№1	Отсутствуют поручни, крючки	К, О,С	Оборудовать туалетную комнату поручнями и крючками	Тек. рем-т
5.2	Душевая/ванная комната	есть		№19	Отсутствуют поручни, крючки	К,О,С	Оборудовать душевую комнату поручнями и крючками	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9,			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (Г, У) ДУ (К,О,С)		№ 1	Оборудовать поручнями и крючками

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать туалетную и душевую комнаты поручнями и крючками.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
с.Каменка Чугуевского района Приморского края.

с.Каменка, ул. Колхозная д. 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не требуются			
6.2	Акустические средства	есть			Не требуются			
6.3	Тактильные средства	нет				С	маркировка	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания категорий инвалидов и на путях их движения, д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую информацию с указанием движения и получения мест услуги.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (Г,У,К,О) ДУ(С)		№ 20	

Комментарий к заключению: коридоры оснащены селекторной связью для оповещения об опасности при проведении запланированных мероприятий информации на объекте будет доступна для всех категорий инвалидов.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У); ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У); ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У); ДУ (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У); ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, Г, О, У); ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У); ДУ (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 год

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, не имеет.

4.5. Информация может быть размещена(обновлена) на Карте доступности субъекта РФ) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» с.Каменка Чугуевского района Приморского края.

наименование сайта

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» января 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: акта № 1 от 18» января 2018 г.

Утверждаю
Заведующий МКДОУ ДС № 33
с.Каменка
С.Ф.Емельянова
«18» сентября 2018 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» с.Каменка Чугуевского района Приморского края.
1.2. Адрес объекта с.Каменка улица Колхозная д.15а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3 этажное здание (подземных этажей-1), 1 144,3 кв.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4916 кв.
1.4. Год постройки здания 1984г, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» с.Каменка Чугуевского района Приморского края.
Короткое наименование МКДОУ ДС №33 с.Каменка
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с.Каменка улица Колхозная д.15а
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Чугуевского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с.Чугуевка ул.50лет Октября д.193

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)- 24
вместимость, пропускная способность 20 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

С.Ф.Емельянова заведующий МКДОУ ДС № 33 с.Каменка
тел 8 (423 72) 29 1 56

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Емельянова Светлана Федоровна

Действителен с 03.06.2021 по 03.06.2022